

# BULLETIN DE SERVICE


**Date:** 23 mai 2017  
**Numéro de mise à jour:** S2017-07  
**Objet:** Pièces de rechange pour les ouvre-porte de garage à capacité de serrure automatique  
**Produits concernés:** LiftMaster® modèles 8550W, 8587W et 8360W

LiftMaster® est fière d'introduire le nouvel ouvre-porte de garage à capacité de serrure automatique de porte de garage, de modèles 8550W, 8587W et 8360W.

Les nouveaux modèles sont compatibles avec la serrure automatique de porte de garage de modèle 841LM, qui comprend un fil d'installation de 10,05 m (33 pi).

Caractéristiques d'identification des nouveaux modèles 8550W, 8587W et 8360W :

- L'emballage du produit affiche l'entête « À capacité de serrure automatique » avec l'icône Shield.



- Le couvercle du châssis du produit arbore l'icône Shield.
- Le manuel et l'étiquette du produit sont marqués par la lettre « L » (p. ex., 8550WL).
- Le côté ou l'arrière du produit est doté de deux (2) bornes de verrouillage en regard des flèches de programmation.

Les nouvelles trousse de service sont offertes pour les modèles d'ouvre-portes de garage à capacité de serrure automatique. Elles ne sont pas interchangeables avec les modèles sans capacité de verrouillage. Nous continuerons de prendre en charge et de fournir les cartes logiques pour toutes les versions de modèle.

## LISTE DE PIÈCES DES TROUSSES DE SERVICE PARTICULIÈRES À CE PRODUIT :

UNITÉS SANS CAPACITÉ DE VERROUILLAGE	
N° de pièce	Désignation
050DCTWF	Carte logique de récepteur c. c. Wi-Fi®
050ACTWF	Carte logique de récepteur c. a. Wi-Fi®
041D8198	Panneau d'extrémité (carte logique)

UNITÉS À CAPACITÉ DE VERROUILLAGE	
N° de pièce	Désignation
050DCTWFLK	Carte logique de récepteur de verrouillage c. c. Wi-Fi®
050ACTWFLK	Carte logique de récepteur de verrouillage c. a. Wi-Fi®
041D0216-2	Panneau d'extrémité (carte logique)

Les trousse de service pourront être commandées après le 02/08/2017.

**Pour plus d'informations, visitez [www.devancocanada.com](http://www.devancocanada.com)  
ou appel sans frais au 855-931-3334**